

198509301

INSTITUT ZA GOZDNO IN LESNO
GOSPODARSTVO PRI BF
61001 LJUBLJANA, VEČNA POT 2
P. P. 523-X, TELEFON 268 963

30.09. 85

Ljubljana, 19.....

SAMOUPRAVNA STANOVANJSKA
SKUPNOST MOZIRJE

Vaš znak:

63330 M o z i r j e

Naš znak:

(v roke tov.Presečnikovi)

Zadeva: Siva hišna goba v blokih št 55, 56 in 57 v Nazarju

Na vašo željo sem si 6.09.1985 skupaj s tov.Presečnikovo ogledal kleti stanovanjskih blokov št.55,56 in 57 v Nazarju. Že v letu 1984 ste mi poslali trosnjake gob, ki so rasli na stenah kleti v bloku št.55. Poslali smo vam poročilo št.63/9, kjer smo določili sivo hišno gobo ter svetovali načine zatiranja. Načrt za sanacijo ste dali izdelati gradbenemu podjetju v Titovem Velenju, zanima pa vas, ali je načrt za sanacijo ustrezen in ali bi bilo potrebno tudi v sosednjih blokih sanirati kleti.

Načrt za sanacijo kleti bloka št.55 upošteva vsa priporočila, ki smo jih svetovali. Če bo delo opravljeno natančno, menimo, da se gliva ne bo širila naprej po kleti in navzgor v stanovanja.

V kleti bloka št.56 smo našli znamenja razkrojevalnega delovanja glive na dveh podbojih vrat, v kleti bloka št.57 pa na podboju enih vrat. Najverjetneje tudi tu les razkraja siva hišna goba ali solzivka (*Serpula lacrimans*), le da je imela slabše razmere za rast kot v kleti bloka št.55. Po poplavi leta 1980 (voda je segala približno 1,5 m visoko) sta bili kleti dobro osušeni in gliva se ni mogla razrasti.

Svetujemo, da odstranite vrata in podboje, ki kažejo znamenja trohnobe. Okuženi podboji so kockasto razpokani, nekje je površina uleknjena, barva odpada, les je temno rjav in se drobi v prah. Omet, ki še dotika okuženega lesa odstranite. Novozgrajeni podboji naj bodo kovinski. Menimo, da obširnejša sanacija (kakršna bo izvedena v kleti bloka št.55) v kletih teh dveh blokov ni potrebna. Ob ogledu dne 6.09.1985 so bile vse tri kleti ustrezno suhe in če ne bo prišlo do ponovnega vlaženja kleti, potem gliva ne bo povzročala nadaljnje škode.

Sestavil:

mag. Dušan Jurc, dipl. biol.

