

19851031

INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO  
GOSPODARSTVO PRI BF  
61001 LJUBLJANA, VEČNA POT 2  
P. P. 523-X, TELEFON 268 963

Ljubljana, 31.10. 1985

STOLNI ŽUPNI URAD  
Dolničarjeva ul.1  
v roke g. Antona Smerkolja  
61000 Ljubljana

Vaš znak:

Naš znak: 68/10

Zadeva: Pregled ostrešja južnega trakta poslopja  
na Ciril Metodovem trgu št.12

V torek, 29. oktobra 1985, sta na Vašo prošnjo pregledala ostrešje južnega trakta stanovanjske hiše na Ciril Metodovem trgu št.12, ponovno pa še pevsko sobo v severnem traktu iste hiše, fitopatologa Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Stana Hočevar, dipl. biol. in mag. Dušan Jurc, dipl. biol..

Na celem ostrešju (na nosilnih in horizontalnih tramovih, na deskah, latah in špirovcih) ni nikjer opaziti nikakršnih zunanjih znamenj razvoja solzivke ali sive hišne gobe (*Serpula lacrimans*, ki ima sinonima *Merulius lacrimans* in *Gyrophana lacrimans*). Na nosilnih tramovih in na ostalem materialu iz lesa tudi ni opaziti znamenj napada škodljivih žuželk. Nosilni elementi so glede na starost dobro ohranjeni, le late in strešna opeka so dotrajane.

Atmosferilije (dežnica, snežnica, rosa, megla), ki padajo na strešno opeko, jo začno v daljšem časovnem obdobju razkrajati in iz nje izlužujejo topne sestavine. Opeka postaja porozna in vlaga odlaga različne kemijske snovi v obliki drobnih kristalov na late, na katerih je položena strešna opeka. Late prično vlaknato razpadati in izgubljajo mehansko trdnost. Dotrajana

je tudi pločevina, žlebovi in cevi, ki odvajajo deževnico in snežnico v kanalizacijo. Voda zamaka napušč. Stanje lesa v vlažnem delu napušča nismo mogli ugotoviti, ker ta del ostrešja ni dostopen. Zamenjati je potrebno opeko, late in obnoviti pločevinaste dele. Kljub temu, da nismo v lesenih delih postrešja našli niti podgobja niti trosnjakov sive hišne gobe, priporočamo, da vse lesene dele, ki bodo na novo vgrajeni in stare, ki bodo ostali od sedanje konstrukcije, temeljito in natančno impregnirate s fungicidnim sredstvom silvanol G. Južni trakt hiše št.12 namreč meji na severnega, ki pa je zelo močno okužen s sivo hišno gobo.

V severnem traktu iste hiše smo že 10.oktobra 1984 našli trosnjake sive hišne gobe in 18.10.1984 napisali poročilo z naslovom: Siva hišna goba v podstrešnih prostorih hiš Ciril Metodov trg 12 in 13. Poročilo smo poslali naročniku ZIL, TOZD Inženiring.

Omenjeni naročnik ni upošteval nasveta, naj takoj odstrani veliko število trosnjakov solzivke in trosni prah iste hišne gobe. Gniloživka se je od tedaj do danes precej razširila na vse strani od centra svojega razvoja. Več novih trosnjakov je izraslo na stropu pevske sobe in ob okenskem okviru v isti sobi. Ob sedanjem ogledu nas je zanimalo predvsem, ali je zaradi dolgotrajnega zamakanja okužen tudi les tal pevske sobe, še posebej zato, ker je le-ta prekrit z linolejem, ki onemogoča sušenje vlažnega lesa pod njim. Na dveh mestih smo linolej odstranili, vendar nismo našli nikakršnih znamenj razkrojevalnega delovanja solzivke ali sive hišne gobe. Opozoriti pa moramo, da obstaja nevarnost okužbe lesa tal s sivo hišno gobo in, da je še sedaj velika, saj je pod linolejem, posebno v kotu s hišo št.11, les vlažen.

Sestavila: *Stana Hočevár*  
Stana HOČEVAR, dipl.biol.  
mag. Dušan JURČ, dipl.biol.



*Dušan Jurc*